



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA

FECHA: 24/ABRIL/2025

PROGRAMA: CONSTRUCCIONES EN GENERAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

LOCALIDAD: MONTE ESCOBEDO MUNICIPIO: **MONTE ESCOBEDO** MODALIDAD DE EJECUCION:
CONTRATO

FECHA REAL DE INICIACION: **14/04/2025** FECHA REAL DE TERMINACION: **24/04/2025**
EN LA CABECERA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: **MONTE ESCOBEDO**, ESTADO DE: **ZACATECAS**
SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DIA **24 DE ABRIL** DEL **2025** SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C.
REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIAS DE
LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

“REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.”

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LA FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

FECHA	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL
24/04/2025	\$162,650.56	0.00	0.00	\$162,650.56

000073



INVERSION EJERCIDA: LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE

AÑO FISCAL	TOTAL	FISE	ESTATAL	MUNICIPIO
2025	\$162,650.56	0.00	0.00	\$162,650.56
CREDITO	APORTACION DIRECTA BENEFICIARIOS		<u>0.00</u>	

MODIFICACION AL PROYECTO

NINGUNO

PRESUPUESTAL

PARTICIPACIONES 2024

METAS
CONSISTEN EN

REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CASA HOGAR

SALDO POR CANCELAR

0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LA ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEZ Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.




ENTREGA RECEPCION: "REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."

POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, SE HACE ENTREGA A LA **C. MA. DEL REFUGIO VAZQUEZ ULLOA**, INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRA, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA


(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)



 ING. ERIC SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


RECIBE

(COMITÉ DE OBRA, DEPENDENCIA ENTIDAD U ORGANISMO QUE SE ENCARGARA DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)



 C. MA. DEL REFUGO VAZQUEZ ULLOA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Vo. Bo.



 ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.
 PRESIDENTE MUNICIPAL